

OneWood aedadel on ülimadalad hoolduskulud, aed ei vaja samalaadset hooldust kui tavapärane puitaed. Aiaga ei kaasne kulukat ja aega nõudvat värvimist, õlitamist ega muulviisil katmist. Väliaia ilu tagamiseks piisab vaid perioodilisest pühkimisest ja pesemisest. Puhastamiseks piisab üldjuhul survepesurist, seebiveest ja pesukäsnast.

ONEWOOD HOOLDUSJUHEND

Nr.	Probleem	Hooldus ja lahendus
1.	Tolm ja pori	Tolmu ja pori eemaldamiseks tuleb pinda regulaarselt puhastada veega. Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutada survepesurit, vajadusel kasutada seebivett.
2.	Taimed ja lehed	Tugevama mustuse eemaldamiseks kasutada survepesurit, vajadusel kasutada seebivett või nõrka oblikhappe vesilahust.
5.	Rooste	Lahtine mustus eemaldada harjaga ning loputada veega, plekkide eemaldamiseks kasutada pesuvahendit ja sooja vett. Tugevama mustuse korral kasutada madala oblik- või fosforhappe sisaldusega vesilahust ja loputada veega.
6.	Tsement	Tsemenditükid eemaldada harjaga ning pesta survepesuriga. Plekkide eemaldamiseks kasutada pesuvahendit ja sooja vett. Tugevama kahjustuse korral lasta pinnal korralikult kuivada ning tsemendi eemaldamiseks kasutada madala karedusega liivapaberit.
8.	Värvi- ja õliplekid	Puhastamiseks sobib seebivesi, atsetooni või metanooli sisaldusega pesuaine. Tugevama mustuse korral lasta pinnal korralikult kuivada, plekkide eemaldamiseks kasutada madala karedusega liivapaberit ning vajadusel kasutada taas puhastusvahendit.
9.	Hallitus	Hallituse ennetamiseks tuleb pinda regulaarselt puhastada ja pesta. Hallituse eemaldamiseks kasutada survepesurit ja pühkida harjaga. Tugevama hallituse korral kasutada seebivett või kauplustes müügil olevaid spetsiaalseid hallitusevastaseid puhastusvahendeid.
10.	Kriimud	Kergemad kriimud kaovad aja jooksul, sügavamate vigastusjälgede eemaldamiseks kasutada madala karedusega liivapaberit.

NB!

1. Pindade puhastamiseks kasutada lahuseid ja pesuvahendeid mille pH on neutraalne. Tugevamad pesuvahendid võivad valgendada ning jäädavalt mõjutada pinna värvust.
2. Pindade puhastamiseks ei tohi kunagi kasutada tööstuslikke kemikaale, kuna need võivad pinda jäädavalt valgendada ja kahjustada.
3. Pindade puhastamiseks kasutada ainult pehmete harjastega harja, vältimaks pinna kriimustamist.
4. Oblikhapet ja metanooli sisaldavaid pesuvahendeid kasutada madalates kontsentratsioonides. Vajadusel tõsta kontsentratsiooni vähe haaval, veele lisades.
5. Soovitav on kasutada liivapaberit karedusega 40 – 100. Ära kasuta lihvimismasinat!
6. Puidustriga pindu ei soovitata lihvida. Lihvimine eemaldab reljeefse pinna jäädavalt.
7. Survepesuri kasutamisel ei tohi pesuriots olla terrassipinnale lähemal kui 300 mm.